


# 交通死亡事故発生!!

## 長野道で停止車両に衝突!

故障で停止中の大型トラックに大型トラックが追突。追突した大型トラックの運転者が死亡。

### 交通死亡事故概要!!


- 発生日時  
2月20日(火) 午前6時30分頃
- 発生場所  
千曲市大字八幡  
長野自動車道上り線64. 3KP
- 事故状況  
走行車線に、故障で停止中の大型貨物車に大型貨物車が追突。



次のことに注意しましょう!




例年、高速道路での交通事故は脇見運転等の前方への注意不足が半数以上を占めます。  
車を運転する時は、前方の安全確認をしっかりとしましょう。



# 運転に集中

### 高速道路安全5則を守りましょう。

- ①安全速度を守る
- ②十分な車間距離をとる
- ③割り込みをしない
- ④わき見をしない
- ⑤路肩走行をしない



### ★確実な点検整備★

高速道路を走行する時は、車両の点検整備を確実にし、安全走行に努めましょう。

